

# SERVICE-INFO



## Risiko for forveksling af strammeruller 531 0054 30 og 531 0626 30

### Bilernes producenter:

Opel, Vauxhall, Holden

Luk-AS-nr.: 531 0054 30  
531 0626 30

OE-nr.: 56 36 738  
56 36 729

OE-nr.: 979195  
979488



Figur 1: 531 0626 30 (979488)




Figur 2: 531 0626 30 (979488)

Ved montering af de ovennævnte strammeruller skal man passe på den rigtige tildeling af køretøjer.

Begge typer har identisk udvendig udseende.

Strammerulle **531 0626 30** har et større arbejds- evt. ombygningsområde og et lejebestandigt overfor høje temperaturer.

Strammerullen har forskelligt fabrikantnummer på bagsiden (**figure 2, pil**).

 Strammerullernes forspændingskraft og dæmpningsevne **er imidlertid ikke** identiske!

Ved forkert tildeling er der en risiko for tandremmens spring og ødelæggelse af motoren!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) eller RepXpert på [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Status af 10.2007  
**INA 0005**

Tekniske ændringer forbeholdes  
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

